

# CLOUCRYL SprayTec Spritzfüller

dvousložkový polyuretanakrylátový stříkací tmel ve spreji

technická data

## Charakteristika

Dvousložkový lak na bázi polyuretan-akrylát. Jedná se o vrstvý lak vhodný jak k základnímu tak i k vrchnímu lakování.

- snadno zpracovatelný
- s dlouhou hrncovou dobou (doba zpracovatelnosti lakové směsi)
- silně plnící, krycí
- rychle schnoucí a snadno brousitelný
- s vysokou odolností chemickému zatěžování

## Oblast použití

Používá se k barevnému lakování s uzavřenými póry ve spojení s barevnými krycími laky CLOUCRYL.

Zvláště vhodné pro lakování dřevěných dílců ve vnitřním prostředí, které jsou pevně zabudované a musejí být úplně přelakovány (např. dveřní zárubně, obložení), anebo pro dílce, které mají být spasovány na místě a potom přelakovány.

## Zpracování / Aplikace

nanášené množství (g/m<sup>2</sup>): 200-300  
vydatnost (m<sup>2</sup>/litr): 1  
počet stříkaných vrstev: 2-3 (podle použitého druhu dřeva)

## Technická data

hrncová doba při 20°C: směs je zpracovatelná 2 dny

## Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

na prach: 30 minut  
k dalšímu přelakování: 5 hodin

## Čištění

K čištění stříkací hlavy otočte tlakovou nádobku dnem vzhůru, stiskněte stříkací hlavu a držte tak dlouho, až přestane vycházet stříkaný materiál.

## Skladování / Likvidace

Skladujte v suchu na chladném větraném místě. Nádoba je pod stálým tlakem, nevystavujte teplotám nad 50°C a chráňte před přímým slunečním zářením.

Se zbytky se musí nakládat v souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 15 01 10 (upraví se podle regionálních předpisů pro likvidaci odpadu). Prázdné obaly se mohou likvidovat s domácím odpadem.

Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 2 roky

## Bezpečnostní upozornění

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 2).

Uchovávejte mimo dosah dětí. Opakovaný kontakt může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Při práci používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. Výpary mohou způsobit ospalost a bezvědomí. Výpary a aerosol nevdechujte. Zpracovávejte jen v dobře větraném prostředí. Při nedostatečném větrání může se vzduchem tvořit výbušnou směs. Nestříkejte do ohně ani na rozpálené předměty, nemanipulujte s otevřeným ohněm, nekuřte. Ani prázdné nádoby nevhazujte do ohně ani je neotevírejte. Při nehodě okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte balení nebo etiketu.

Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: lak CLOUCRYL SpayTec Spritzfüller: Vysoce hořlavé F, Dráždivé Xi

Obsahuje alifatický izokyanát a dimethyléter, které mohou dráždit pokožku a dýchací cesty nebo vyvolávat senzibilizaci a alergické reakce. V průběhu zpracování a zasychání zajistěte přívod čerstvého vzduchu, aerosol a výpary nevdechujte. Při nedostatečném větrání použijte zařízení k ochraně dechu. Alergici a osoby náchylné k onemocněním dýchacích cest nesmějí práce s touto nátěrovou hmotou vykonávat.

## Zkušební normy

DIN 68861-1B (odolnost chemikáliím)

## Údaje k objednávce

číslo výrobku:  
stříkací tmel CLOUCRYL SprayTec Spritzfüller 00980.17789

# CLOUCRYL SprayTec Spritzfüller

dvousložkový polyuretanakrylátový stříkací tmel ve spreji

návod ke zpracování

## Příprava povrchu

Podklad určený k opracování musí být pevný, únosný, absolutně suchý, čistý beze špíny, oleje, tuku a zbavený brusného prachu.

Dobře zachované staré nátěry přebrouste brusivem zrnitosti 240/280. Špatně zachované staré nátěry musíte odbrousit až na nosný materiál.

Broušení dřeva brusivem zrnitosti 150.

Dřevěné objekty se základovou fólií dobře přebrouste.

## Zpracování / Aplikace

(při teplotě opracovávaného objektu > 15°C, při vlhkosti dřeva 8 – 12%)

Vytvoření směsi laku s tvrdidlem:

Nejméně 2 minuty důkladně míchejte obsah nádoby. Vyjměte červený knoflík z čepičky na nádobce a knoflík nasadte na ventil ve dně nádoby. Zatlačte knoflík až na doraz k nádobce, tím jste propíchlí ampuli s tvrdidlem uvnitř nádoby.

Ještě jednou nejméně 2 minuty důkladně míchejte obsah nádoby a tím smícháte lak a tvrdidlo dohromady. Stříkněte na zkoušku.

Stříkací tmel CLOUCRYL SprayTec Spritzfüller naneste na správně připravenou plochu (někdy je potřebné nejdříve izolovat bezbarvým lakem CLOUCRYL SprayTec Klarlack). Pokud je třeba, po 5 hodinách schnutí přebrouste brusivem zrnitosti 240/280 a bezprostředně po odstranění brusného prachu naneste stříkací tmel CLOUCRYL SprayTec Spritzfüller podruhé.

Vždy těsně před každým dalším krokem v lakování pečlivě přebrouste brusivem zrnitosti 240/280 a odstraňte prach proto, aby byla zaručena bezchybná přilnavost jednotlivých lakových vrstev mezi sebou navzájem.

## Vytvrzování povrchu

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

Zajistěte cirkulaci vzduchu, tím bude umožněno rychlejší zaschnutí i důkladné proschnutí lakové vrstvy.

## Nanášení vrchního laku

Po době schnutí 5 hodin proveďte pečlivě rovinné broušení brusivem zrnitosti 240/280 a důkladně odstraňte prach. Bezprostředně potom naneste 1-2x barevný krycí lak CLOUCRYL SprayTec Decklack v odstupu 1 hodiny a bez mezibrusu.

Po schnutí po dobu 1-2 hodiny bez mezibrusu přelakujte bezbarvým lakem CLOUCRYL SprayTec Klarlack.

## Zvláštní údaje

**Ihned po každém mezibrusu musí bezprostředně následovat další opracování povrchu!**

Po použití nádobku obraťte dnem vzhůru a ventil prostříkněte naprázdno.

Tyto informace mají a mohou pouze nezávazně poradit podle nejnovějšího stavu poznatků a je potřebné upravit je podle konkrétních podmínek použití a zpracování. Všechny dříve vydané technické listy ztrácejí tímto svoji platnost.