

CLOU Schnellschleif-Grundierung G1

rychle brusný základ na bázi nitrocelulózy

Charakteristika

Bezbarvý rychle schnoucí, vydatně plnicí, snadno brousitelný základ na bázi nitrocelulóзовých umělých pryskyřic připravený k okamžitému použití na surová i mořená dřeva.

Použití

Jako základní lak na všechny surové i mořené dřevěné plochy.

Zpracování

Lak uvnitř balení před každým odebráním dobře **promíchejte!**

- natíráním štětcem
- stříkáním nádobkovou pistolí s kompresorovým zařízením, tryskou 1,8 mm při tlaku vzduchu 2,5-3,0 bar

Ředění

Lak je připravený k okamžitému zpracování. V případě potřeby se ředí ředidlem **CLOU Nitro-Verdünnung V2**. Při lakování velkých ploch přidejte asi 10% ředidla.

Návod k práci

- Dřevěné plochy určené k lakování musejí být přebroušené (papírem 180) zbavené brusného prachu.
- Rovnoměrně nanášejte 1 – 2x.
- Už asi po jedné hodině můžete provést obvyklý mezibrus (papírem 240 / 280).
- Brusný prach musíte pečlivě odstranit a potom teprve lze nanést lak.
- Základovanou plochu potom ještě přelakujte vrchním lakem na dřevo **CLOU Holzlack L1**

Vydatnost

1 litr vystačí na přibližně 8 m² (podle druhu dřeva) jednoho nátěru.

Bezpečnostní upozornění

Obsahuje n-butyl-acetát / isopropyl-acetát / iso-butanol / butan-1-ol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte zařízení do výbušného prostředí. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě požáru: K hašení použijte: CO₂, písek, hasící prášek. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/mezinárodními předpisy.

UN 1263 barvy, 3,II ADR.

CLOU Bohemia s.r.o, Radyňská 16, 326 00 Plzeň , tel. 377441961, IČO 25209051, www.clou.cz



Nebezpečí

UFI: GGJT-MP7G-VM17-2748